

**Karlsunde Strands Vandværk**  
**Sandternevej 4**  
**2690 Karlsunde**  
**Att.: Karlsunde Strands Vandværk**

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00441396-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00441396  
**Kundenr.:** CA0005541  
**Modt. dato:** 04.07.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Karlsunde Strand's Vandværk Ledningsnet - 104368 - V02001800 / 4253001899  
**Udtagningsadresse:** Vårgyvelvej 1D, 2690 Karlsunde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 04.07.2016 kl. 08:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PA1  
**Analyseperiode:** 04.07.2016 - 08.07.2016

**Prøvemærke:** Prøvehane

Lab prøvenr:	80217253	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Chlorid	42	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-CI (E)	10
Fluorid	0.52	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.044	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	16.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	82	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	10.3	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusholmen 10, 2670 Greve  
 Karlsunde Strands Vandværk, Bent Bruun, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde  
 Karlsunde Strands Vandværk, Werner Wekin, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Karlslunde Strands Vandværk  
Sandternevej 4  
2690 Karlslunde  
Att.: Karlslunde Strands VandværkRapportnr.: AR-16-CA-00441396-01  
Batchnr.: EUDKVE-00441396  
Kundenr.: CA0005541  
Modt. dato: 04.07.2016

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Karlslunde Strand's Vandværk Ledningsnet - 104368 - V02001800 / 4253001899  
**Udtagningsadresse:** Vårgyvelvej 1D, 2690 Karlslunde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 04.07.2016 kl. 08:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PA1  
**Analyseperiode:** 04.07.2016 - 08.07.2016

---

**Prøvemærke:** Prøvehane

---

Lab prøvenr:	80217253	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

---

08.07.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**