

Karlsunde Strands Vandværk
Sandternevej 4
2690 Karlsunde
Att.: ksv-vand@live.dk

Rapportnr.: AR-15-CA-00374016-01
Batchnr.: EUDKVE-00374016
Kundenr.: CA0005541
Modt. dato: 24.11.2015

Analyserapport

Prøvested: Karlsunde Strand's Vandværk Ledningsnet - 104368 - V02001800 / 4253001899
Udtagningsadresse: Vårgyvelvej 1D, 2690 Karlsunde
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagnings: 24.11.2015 kl. 12:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1
Analyseperiode: 24.11.2015 - 28.11.2015

Prøvemærke: prøvehane

Lab prøvenr.:	80301411	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	92	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Chlorid	40	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-CI (E)	10
Fluorid	0.49	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.019	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	10.3	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	82	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	10.2	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814 Elektrometri	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusolmen 10, 2670 Greve
Karlsunde Strands Vandværk, Bent Bruun, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde
Karlsunde Strands Vandværk, Werner Wekin, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Karlslunde Strands Vandværk
Sandternevej 4
2690 Karlslunde
Att.: ksv-vand@live.dkRapportnr.: AR-15-CA-00374016-01
Batchnr.: EUDKVE-00374016
Kundenr.: CA0005541
Modt. dato: 24.11.2015

Analyserapport

Prøvested: Karlslunde Strand's Vandværk Ledningsnet - 104368 - V02001800 / 4253001899
Udtagningsadresse: Vårgyvelvej 1D, 2690 Karlslunde
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 24.11.2015 kl. 12:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1
Analyseperiode: 24.11.2015 - 28.11.2015

Prøvemærke: prøvehane

Lab prøvenr.:	80301411	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

28.11.2015

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**