

Karlsunde Strands Vandværk
Sandternevej 4
2690 Karlsunde
 Att.: ksv-vand@live.dk

Rapportnr.: AR-14-CA-00210346-01
Batchnr.: EUDKVE-00210346
Kundenr.: CA0005541
Modt. dato: 31.07.2014

Analyserapport

Prøvested: Karlsunde Strand's Vandværk Ledningsnet - V02001800 / 4253001899
Udtagningsadresse: Vårgyvelvej 1D, 2690 Karlsunde
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagningsdato: 31.07.2014 kl. 08:14
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PA1
Analyseperiode: 31.07.2014 - 05.08.2014

Prøvemærke: Udslagsvask , depotrum

Lab prøvenr.:	80058012	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	25	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Chlorid	40	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-CI (E)	10
Fluorid	0.49	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	17.4	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	82	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	10.0	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusolmen 10, 2670 Greve
 Karlsunde Strands Vandværk, Bent Bruun, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde
 Karlsunde Strands Vandværk, Werner Wekin, Sandternevej 4, 2690 Karlsunde

05.08.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.